

# INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL SEDE MOCOA

**LUGAR Y FECHA:** Mocoa 20 de Abril de 2023

**DEPENDENCIA:** Sede principal y sede Mocoa

**ÁREAS INSPECCIONADAS:** Área administrativa, ambientes de formación sede en Puerto Asís y sede en Mocoa

**RESPONSABLE:** William James Rodríguez Ortiz, Subdirector de Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

**INSPECTORES:** Durbin Montoya  
Diana Sarmiento  
Integrantes del COPASST Regional y Equipo de SST

**ELABORADO POR:** Diana Sarmiento y Durbin Montoya Cañola

**OBJETIVO Y ALCANCE:** Identificar las condiciones inseguras del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA, con el fin de recomendar medidas de prevención y control, para eliminar o controlar los factores de riesgo y realizar la verificación con posterioridad a las recomendaciones realizadas.

## **GENERALIDADES:**

1. Sede ubicada en zona de alto riesgo pero que a la fecha no han definido en el POT del municipio
2. Sin acceso a las personas en condición de discapacidad
3. No tiene identificación por desgaste de la misma valla
4. Humedades y filtraciones de agua en algunas áreas de los pisos
5. Se requiere mantenimiento de unidades sanitarias
6. Es una sede muy pequeña para la capital del Putumayo por tanto se requiere a futuro pensar en ampliación conforme las necesidades de la población que va en crecimiento, además porque aportan en gran medida a las metas de la formación profesional integral
7. En la cocina se requiere mantenimiento de equipos, recuperar los equipos para panadería, corregir los desprendimientos de pintura en las paredes y revisar porque relatan que hay fuga de gas. Así mismo suministrar el menaje suficiente y completo
8. Aplicar el programa de limpieza orden y aseo de manera permanente
9. Los trabajadores relatan que cumplen con el 41% de las metas de formación y por tanto se requiere espacios más amplios o sedes adicionales
10. NO se tiene espacios para la práctica deportiva de los aprendices ni lugares de esparcimiento

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

11. Se debe tener entrenamiento conforme el plan de emergencias propio de la ciudad de Mocoa por los riesgos en que se encuentra el lugar donde está la sede.
12. NO se tiene punto de encuentro en caso de emergencia

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	<p>Entrada principal sin identificación la sede y sin acceso a personas en condición de discapacidad</p>
	<p>Fijar estantería</p>
	<p>Boquilla de extintor con falta de ajuste</p>

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	Actualización de planos de emergencia
	Hubo presencia de abejas en oficinas administrativas y se requiere reparar el cielo raso
	Se requiere disponer de residuos de manera correcta
	Es indispensable limpieza, orden y aseo

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	<b>HALLAZGO</b>
	Ubicar materiales siguiendo las normas de almacenamiento
	Se requieren cuartos de aseo y aplicar el programa de limpieza orden y aseo
	Poceta en mal estado
	Se debe aplicar el programa de limpieza orden y aseo

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	Demarcar estas rejillas y ponerlas bien porque están levantadas
	Sin llave de paso del gas en la cocina, instalación insegura
	La estantería requiere fijación

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	Recipiente para residuos en mal estado
	Se debe garantizar las áreas de circulación
	Estantería sin fijación, se requiere orden y no se deben tener botiquines fijos

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	Producto en botiquín sin etiquetas
	Se requiere polarización de la ventanas para que no se vea tan anti estético
	Silla en mal estado

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	<b>HALLAZGO</b>
	Puestos de trabajo en reducido espacio y sin área reglamentaria de circulación
	Se requiere fijación de la estantería
	Lámparas que no funcionan

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	Humedad en pared
	Humedad en unidad sanitaria del tercer piso y mohos
	Orinales sin privacidad en el tercer y segundo piso


INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
 A photograph showing the exterior wall of a building. There is a window with a dark frame and a small overhang above it. The wall is light-colored and shows significant peeling and discoloration, particularly around the window frame and on the left side.	<p>Humedades en paredes, se sugiere ampliar la protección del techo</p>
 A close-up photograph of a wall corner. A dark pipe runs vertically along the left edge. The wall surface is light-colored and shows several areas of peeling paint and discoloration, indicating water damage or mold.	<p>Humedades en el techo del tercer piso</p>
 A photograph of a tiled floor. A strip of yellow tape is applied vertically across the tiles, likely to mark a boundary or a specific area of concern. The tiles are light-colored and square.	<p>Se debe volver a demarcar</p>

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	Se requiere dar de baja a equipos
	Riesgo eléctrico en el tercer piso, se incumple el RETIE
	Demarcar el cambio de nivel

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	Organizar y recoger el cableado
	Se requiere cubrimiento del cielo raso en el tercer piso
	Oficina de bienestar requiere polarización por deslumbramiento y no con papel

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	<p>Entre el aula 201 y 202 se requiere separación porque se pasa el ruido de un lado a otro y hay interferencia</p>
	<p>Se debe implementar el programa de limpieza orden y aseo de manera permanente en la sede</p>
	<p>Se requieren soportes para el papel higiénico y mejores unidades sanitarias</p>

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	<b>HALLAZGO</b>
	Humedades en las unidades sanitarias y en varios lugares del tercer piso
	Se deben organizar los cuartos de aseo
	Estantería sin fijación y con trapo

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	Estantería sin fijación
 	El taller Confecciones debe tener más área de circulación porque con la mesa de corte se ocupa gran espacio para que la puerta abra completamente
	Máquinas muy antiguas que requieren actualización porque requieren reparación constantemente. Se siguen dañando. Tienen mucho gasto de energía porque los motores no son ahorradores por ser viejas

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	<b>HALLAZGO</b>
	En taller de confección: Aire acondicionado sin funcionamiento.
	Conexión en toda la puerta de acceso

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	Se requiere demarcación y mobiliario ergonómico
	Almacenamiento sin observar normas y a falta de bodega
	Tomas sucias

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	<p>Extintor ubicado incorrectamente, puesto de trabajo en reducido espacio</p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la cocina, estantería sin fijación</li><li>2. Se debe hacer revisión técnica porque reportan fuga de gas</li><li>3. Se necesita mantenimiento preventivo y correctivo no dan el menaje y cuando lo entregan no es suficiente</li></ol>

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	<p>En la cocina equipos de panadería sin uso por falta de mantenimiento. Pared con desprendimiento de pintura</p>
	<p>Se requiere orden y aseo, no obstaculizar la entrada a la cocina.</p> <p>La rejilla debe tener pintura de demarcación y corregir el lado que está levantado</p>

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL  
SEDE MOCOA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	HALLAZGO
	<p>Puesto adecuado para atención al ciudadano, con humedad y rollos de papel higiénico. Indispensable limpieza, orden y aseo</p>
	<p>Se resalta el puesto de atención en la entrada para mitigar no ingreso al 2 piso de personal ajeno al SENA y atención inmediata de la señora María del Carmen Romero quien sufre de rodilla para subir escaleras</p>

*DIANA EUGENIA SARMIENTO SOTO*  
Diana Eugenia Sarmiento

Presidente COPASST NACIONAL

*Durbin*  
Durbin Montoya Cañola

Representante de los Trabajadores