

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

**LUGAR Y FECHA:** Puerto Asís 19 de Abril de 2023

**DEPENDENCIA:** Sede en Puerto Asís

**ÁREAS INSPECCIONADAS:** Área administrativa, ambientes de formación sede en Puerto Asís

**RESPONSABLE:** William James Rodríguez Ortiz, Subdirector de Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

**INSPECTORES:** Durbin Montoya  
Diana Sarmiento  
Integrantes del COPASST Regional y Equipo de SST

**ELABORADO POR:** Diana Sarmiento y Durbin Montoya Cañola

**OBJETIVO Y ALCANCE:** Identificar las condiciones inseguras del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA, con el fin de recomendar medidas de prevención y control, para eliminar o controlar los factores de riesgo y realizar la verificación con posterioridad a las recomendaciones realizadas.

**GENERALIDADES:**

1. Hay filtraciones de agua cuando llueve porque los canales y bajantes no tienen la capacidad suficiente por tanto se inunda el interior del Centro. Se requiere intervención inmediata.  
Se filtra el agua a pesar de la reparación de la cubierta, requiere cambios de canaleta y requerir las garantías a la empresa contratista.
2. La cafetería requiere cambio de cubierta urgente porque el contrato vigente solo contempla el 50% de las cubiertas del Centro y no está incluida la cafetería. Se requiere incluir toda la sede para que no haya filtraciones.
3. La cafetería está sin dotación, sin cielo raso y se genera discomfort térmico
4. Se tiene equipo cromatógrafo sin conexión por proyecto Sennova porque se requiere instalación de energía regulada adecuada para el funcionamiento.
5. No tiene espacios de esparcimiento para los aprendices.
6. La sede no tiene cerramiento que garantice la seguridad, tampoco parqueadero suficiente para las motos de los aprendices y les toca dejarlas en la calle
7. Auditorio con desnivel que ocasionó accidente de trabajo
8. El archivo no debe estar ubicado al lado del MDS porque se incumple las normas de archivística y hay riesgo eléctrico.

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO   | OBSERVACIONES  |
|--|--|
|  A photograph showing a wooden structure, possibly a roof or wall, with several electrical wires bundled together and exposed. The wires are not properly insulated or secured, indicating a safety hazard. | <p>En general hay riesgo eléctrico e incumplimiento del RETIE en una estructura que es de madera</p> |
|  A photograph of a bathroom with white tiled walls and floor. A white toilet is visible, and there is a green bucket on the floor. The room appears to be in need of renovation or repair.                 | <p>Unidades sanitarias que requieren remodelación</p>  |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES   |
|---|---|
|    | Grieta en pared   |
|    | Se debe demarcar el cambio de nivel                                       |
|  | Aplicar limpieza orden y aseo en esta bodega                              |
|  | Equipo para formación en motores sin uso porque no tienen donde ubicarlos |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES  |
|---|--|
|    | Vidriería para proyecto SENNOVA sin almacenamiento correcto, y sin uso |
|   | Piso irregular y en mal estado   |
|  | Se requiere fijación de la estantería                                  |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES  |
|---|--|
|    |  |
|   | <p>Tanque elevado: Se requiere verificar el estado de la estructura y la seguridad de la misma</p> |
|  | <p>NO se tiene la presión de agua suficiente para este tipo de lavamanos</p>                       |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES   |
|---|---|
|    | En general hay filtración del agua cuando llueve y se inunda la sede          |
|   | Escaleras para el almacén sin pasamanos                                       |
|  | Se debe fijar tablero y los instructores NO deben sentarse en los escritorios |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES                                     |
|---|---|
|  | Por fallo judicial las placas deben ser retiradas |

**GASTRONOMÍA**

|  |  |
|--|--|
|  | Tomas sin tapa y el aire acondicionado no funciona |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
|  | Lavaplatos sin uso y equipo sin conexión |
|---|--|

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES                |
|---|------------------------------|
| <br> | Pintura en mal estado        |
|    | Conexiones sin llave de paso |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES                                |
|---|--|
|    | Se debe mejorar la fijación de la estantería |
|   | Se lleva a cabo la formación en un pasillo   |
|  | Cables en piso, riesgo locativo              |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES  |
|---|--|
|    | En contratación: Escaleras muy pequeñas y sin pasamanos  |
|  | Riesgo eléctrico y contaminación por palomas en el espacio, se debe verificar el estado de la madera |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO   | OBSERVACIONES   |
|--|---|
|  A photograph showing a desk in an office. The desk is covered with numerous stacks of papers, some in boxes, and a green folder. A silver electric fan is on the floor next to the desk. The room has wooden flooring and a window in the background. | <p>NO se debe tener papelería en físico</p>                 |
|  A photograph of a filing area. On the left, there are metal shelving units filled with boxes of files. In the center, two people are looking at a computer monitor. To the right, there is a large metal filing cabinet. The wall is painted green.  | <p>El archivo no debe estar ubicado al lado del MDS</p>     |
|  A photograph of a workstation. A person is sitting on a simple orange plastic chair at a desk. The desk has a laptop, a pen holder, and some papers. The desk is not adjustable. The background shows a grey cabinet.                                | <p>Puesto de trabajo sin silla ergonómica en el archivo</p> |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO   | OBSERVACIONES  |
|--|--|
|   | <p>Organizar cableado en el puesto de trabajo en archivo</p> |
|  | <p>Sin área de circulación reglamentaria en el archivo</p>   |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO   | OBSERVACIONES                                   |
|--|---|
|   | Humedades en paredes en el archivo              |
|  | Almacenamiento sobre dimensionado en el archivo |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES  |
|---|--|
|    | Estantería sin fijación y con peso   |
|   | En general cubiertas con filtraciones o no tienen capacidad las canales para evacuar el agua |
|  | Cocineta en mal estado en general  |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO   | OBSERVACIONES                                     |
|--|---|
|   | Riesgo eléctrico en la cocineta                   |
|  | Almacenamiento sobre dimensionado en varias áreas |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES                          |
|---|--|
|    | Estantería sin fijación                |
|   | Auditorio con desnivel, hubo accidente |
|  | Cable en piso en el auditorio          |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES   |
|---|---|
|    | Espacio para cafetería sin el servicio a la fecha   |
|   | En varios tramos se evidencia deterioro en la madera, por tanto se sugiere estudio del estado en general  |
|  | Se requiere cerramiento del Centro, y los parqueaderos para las motos de los aprendices son insuficientes |
|   |   |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO   | OBSERVACIONES                                      |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">SEDE ALQUILADA</p>  |  |
|    | <p>Se requiere demarcación por cambio de nivel</p> |

INFORME VISITA DE INSPECCIÓN COPASST NACIONAL CENTRO AGROFORESTAL  
Y ACUÍCOLA ARAPAIMA  
SEDE PUERTO ASÍS

| REGISTRO FOTOGRÁFICO  | OBSERVACIONES   |
|---|---|
|   | Escalera sin pasamanos a ambos lados y con antideslizante en mal estado |
|  | Cables en piso  |

*Diana Eugenia Sarmiento Soto*  
Diana Eugenia Sarmiento

Presidente COPASST NACIONAL

*Durbin Montoya Cañola*  
Durbin Montoya Cañola

Representante de los Trabajadores