

INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- Subcomisión Laboral -

HALLAZGOS

CENTRO NÁUTICO PESQUERO SEDE ITI



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero - Sede ITI



Baterías sanitarias, pisos, paredes, orinales, en muy mal estado.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Espejo roto y sin sujeción en baños en el interior de los talleres.



No hay señalización adecuada en el piso.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Cables expuestos presentando riesgo eléctrico.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Gradas y Rampas de circulación sin pasamanos. Gradas sin cinta antideslizante. Falta señalización amarilla en piso y de prevención en las paredes. Solo existe iluminación.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Sillas de Escuela estrechas y no ergonómicas. Mesas de trabajo no aptas para la ergonomía de jóvenes y adultos. Y de acuerdo a las actividades de formación.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Extintores vencidos en marzo y abril. Fotos tomadas hace menos de un mes. Extintores sin demarcación y mal ubicados. (A la derecha).



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Tablas de primeros auxilios con obstáculos para su acceso



Almacenamiento inseguro con riesgo de caídas de objetos. Lockers sin asegurar. No se organiza el espacio para facilitar el tránsito y evacuación. No se aplica orden y aseo.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Riesgo Eléctrico. Tableros con instalaciones energizadas expuestas. Y Cables sin canalización.



Almacenamiento de agua en los espacios de formación. Ocupando y obstruyendo el espacio de trabajo



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



No hay sistema de extracción de humos metálicos productos de la soldadura. Estudiantes sin elementos de protección personal.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Almacenamiento inadecuado de material de formación en refrigeración. Mal uso de estanterías.



Tablero con roto. Y así se trabaja, ya que no hay mas.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Falta iluminación en todos los talleres y pasillos. Solo es posible trabajar con luz natural.



Sistema de extracción de material particulado en taller de carpintería es artesanal y no está funcional.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Máquinas con su salida de residuos y material particulado sin instalación del sistema de extracción



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Obstrucción en la vía peatonal que produce riesgo de caídas al ingreso de la institución educativa. No hay señalización.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Bus del SENA deteriorado y abandonado

Desaseo en los espacios perimetrales con obstrucción de los canales de aguas lluvias.





HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede ITI



Cafetería con cilindros de gas en su interior, no Hay señalización. No se evidencian extintores cerca. No hay sitios para el almacenamiento seguro de insumos y utensilios de cocina.

INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- Subcomisión Laboral -

HALLAZGOS

CENTRO NÁUTICO PESQUERO SEDE ADMINISTRATIVA



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede Administrativa



Cables expuestos, riesgo eléctrico,



Caja eléctrica sin tapa, riesgo eléctrico.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede Administrativa



Batería sanitaria, sin puerta.



Cielos falsos rotos.



HALLAZGOS

Centro Náutico Pesquero Sede Administrativa



Sede administrativa, batería sanitaria al fondo sin puertas. Obstrucción de vías de tránsito. Desorden y desaseo.



Desorden y desaseo. No se utilizan recomendaciones para almacenamiento.