SINDESENA
Junta Nacional

INFORME DE HALLAZGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGIONAL GUAJIRA
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

SINDESENA JUNTA NACIONAL

MARZO 22 DE 2017

GENERALIDADES

1. A la entrada de la biblioteca hay pisos irregulares, desgastados, con baldosas levantadas.
2. Paredes con grandes fisuras.
3. El cielo raso se encuentra en avanzado estado de deterioro y a punto de colapsar.
4. Muchas láminas se han caído y han sido reemplazadas por otras que no guardan la uniformidad y en algunos casos se encuentran espacios abiertos donde pueden estar los roedores.
5. Falta de tomacorrientes. En algunos casos se improvisa con multitomas.
6. Las paredes evidencian avanzado estado de deterioro causado por la humedad.
7. Rack en la biblioteca y se observa el incumplimiento del RETIE.

GENERALIDADES

La cafetería se encuentra en total deterioro, los pisos, paredes y techo, debido a la presencia de fisuras profundas, paredes húmedas y con presencia de hongos, los cielos rasos, evidencian láminas faltantes, con desniveles que favorecen la presencia de roedores.

No se han realizado los exámenes médicos anuales y la batería de riesgo sicosocial.

No se cuenta con una batería de baño suficiente para el personal que ingresa a diario en el centro de formación.

Falta de barandas y señalización en el corredor y pisos irregulares.

Las zonas de hidratación no es suficiente y presenta desbordamiento de agua por falta de sensibilización en el uso.

Falta de polarizados en las ventanas.

Los aires acondicionados son insuficientes y hay poco iluminación en los diferentes ambientes de

GENERALIDADES

1. La cafetería se encuentra en total deterioro, pisos, paredes y techo, hay fisuras profundas, paredes húmedas y con presencia de hongos, los cielos rasos, evidencian láminas faltantes, con desniveles que favorecen la presencia de roedores.
2. No se han realizado los exámenes médicos periódicos ni han aplicado la batería de riesgo psicosocial.
3. No se cuenta con unidades sanitarias suficientes para el personal que está a diario en el centro de formación.
4. Falta de barandas y señalización en el corredor y pisos irregulares.

A la entrada de la biblioteca hay pisos irregulares, desgastados, con baldosas levantadas.

Las ventanas no con cuentan con polarizado, las paredes se encuentran con humedad y presencia de hongos.

No se cuenta con sillas ergonómicas y descansa pies

Estantería sin fijación

Faltan láminas de cielo raso, lo que permite el ingreso de insectos y roedores además de dejar el cableado eléctrico al alcance.

Se incumple el RETIE.

Las paredes y pisos presentan avanzado estado de deterioro y fisuras.

Las aulas, no cuentan con vidrios panorámicos en las ventanas. La iluminación y ventilación son deficientes.

La silletería y escritorios con que se cuenta, no son los indicados para el tipo de de formación.

1. Las sillas no son ergonómicas.
2. Hay riesgo locativo y las extensiones son improvisadas
3. No existen descansa pies
4. Se incumple el RETIE

La fórmica del gabinete del baño se encuentra levantada

Tanto el jabón como el papel y otros elementos no cuentan con los implementos adecuados para la ubicación

Las baterías sanitarias son insuficientes para el personal que trabaja en la institución

Se desconoce programa de desinfección y limpieza

En la ofician de Enlace se observa que no todas las sillas son ergonómicas y no cuentan con descansa pies

La iluminación es insuficiente

Los tomacorrientes en el piso algunos en mal estado

Piso con zonas en mal estado

La iluminación es insuficiente en las aulas

La silletería y escritorios por su tamaño no cumplen con los requerimientos para la formación e induce posturas incorrectas

Iluminación deficiente en las diversas aulas.

Las sillas no cumplen con los requerimientos ergonómicos

En la cafetería se observa que el punto de hidratación no es manejado correctamente y permite vertederos de agua que pueden ocasionar caídas

Cafetería: La persona encargada cumple en su mayoría, las diferentes normas de higiene y manipulación. Se desconoce la afiliación a seguridad social

La cafetería requiere adecuaciones en la planta física como cambio del enchape en paredes y cambio de pisos porque incumple las normas vigentes Decreto 3075 de 1997 y Resolución 2674 de 2013.

Se solicita estandarizar el programa de Limpieza y desinfección de la planta física, equipos y alimentos; el programa de eliminación de residuos; el programa de control de plagas y tener los soportes del personal que labora en la cafetería , registrando exámenes periódicos de laboratorio, seguridad social y capacitación.

La cafetería puede ampliar los servicios ya que se están subutilizando unos espacios, en completo abandono y desaseo

No se cuenta con barandas, restricción para el acceso, ni demarcación de áreas

Pisos irregulares, en mal estado

Acumulación de residuos en cualquier lugar

SINDESENA EXIGE PROTECCIÓN A LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES CUMPLIENDO LAS NORMAS VIGENTES EN SST

SINDESENA JUNTA NACIONAL

MARZO 22 DE 2017