DIRECTOR FRAY RICARDO ¿CUÁNDO EMPIEZA INTERVENCIÓN EN DOS QUEBRADAS?

Apuntalar no es reparar: 86 días después del terremoto, el cditi de Dosquebradas sigue sostenido con puntales



Pasillo de aulas del CDITI.

Cuando la tierra tembló el 10 de agosto, el **Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial – CDITI** de Dosquebradas quedó con techos en el suelo, paredes caídas y muros agrietados. Las primeras medidas fueron las de cualquier emergencia: puntales, cintas de peligro y avisos de "ambiente no habilitado". El problema es que, **más de dos meses después, esas medidas de emergencia se volvieron la única respuesta.** Mientras tanto, Fray Ricardo Ernesto Torres Castro, Director General del SENA después de 80 días (el 30 de octubre) se dignó a visitar las sedes afectadas, con intervenciones al mejor estilo del actual presidente de la república y de la primera dama de la nación: con anuncios "pomposos", con amplio despliegue publicitarios e inauguración de simples vallas entre otros, ¿será su legado ante la emergencia que aún viven los integrantes de la comunidad educativa del SENA en las zonas afectada por el sismo? **¿Las soluciones reales y la implementación de los planes de intervenciones concretas para cuándo**?

Esto fue lo que encontramos en nuestro recorrido:

- Un **pasillo de aulas** con el cielo raso desplomado, perfiles metálicos doblados, escombros y vidrios rotos en el piso.
- Un **ambiente de formación que perdió su pared** en el sismo y hoy sigue abierto a la intemperie, con puntales y cinta de peligro.
- Ambientes de formación **cerrados**, como el de Sistema Moda, con el aviso "ambiente no habilitado" en la puerta.
- Muros de aulas **agrietados y separados del techo**, marcados a mano con la advertencia "PARED OJO".

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia
Celulares: 324 1332063 – 313 4678325 – 312 5534995 – 320 2971664 – 313 6342951
e-mail: correspondencia@sindesena.org web: www.sindesena.org




AMBIENTE SIN PARED
La pared se cayó en el sismo; quedan puntales y cinta de peligro.



ACCESO SISTEMA MODA
Muro descascarado y aviso de "ambiente no habilitado".



AULAS
Muro agrietado y separado del techo, marcado "PARED OJO".



MURO DE CONCRETO
Fisura y concreto desprendido junto a una escalera metálica.

Fuente: registro fotográfico georreferenciado, CDITI – Dosquebradas

Un puntal es un remedio de urgencia, no una solución. Sirve para ganar tiempo mientras llegan la evaluación de los ingenieros y la reparación, que es lo que exigen las normas de construcción sismo resistente. Pero ese tiempo se ha ido sin que llegue nada, y la tierra no ha dejado de moverse: el 11 de septiembre un nuevo temblor se sintió con fuerza en el Eje Cafetero.

Para reconstruir el CDITI hacen falta cuentas, recursos y un plan. **A la fecha no conocemos ni las cuentas, ni los recursos, ni el plan.** El CDITI está herido, y **quien llegó al SENA hablando de estar "cerca de la gente",** hoy persiste el abandono y la falta de administración, planeación y respuesta a las zonas afectadas por el sismo.

Por eso preguntamos al Director General:

- ¿Cuándo se levantará la pared del ambiente que se cayó en el sismo?
- ¿Cuándo saldrán los escombros del pasillo de aulas?
- ¿Cuándo volverán a abrir los ambientes cerrados, y con qué garantías?
- ¿Cuándo visitará a Dosquebradas con soluciones reales?
- ¿Cómo se va a garantizar la continuidad y la calidad de la formación de los grupos afectados que a hoy no cuentas con ambientes especializados?

EXIGIMOS

QUE EL DIRECTOR GENERAL VISITE EL CDITI CON SOLUCIONES REALES Y DE FONDO Y RESPONDA A SU COMUNIDAD

RECURSOS Y CRONOGRAMA PARA REEMPLAZAR LO PROVISIONAL POR REPARACIONES DE FONDO

PLAN OPERATIVO CON CRONOGRAMA QUE PERMITA EL RETORNO SEGURO Y LA GARANTÍA DE UNA VERDADERA FORMACIÓN CON CALIDAD Y DIGNIDAD PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL.

¡EL CDITI NO SE SOSTIENE CON PUNTALES!

SINDESENA JUNTA NACIONAL Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA

Bogotá 6 de noviembre de 2026

Tramitado por Paola Andrea Navas