HALLAZGOS EN EL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA FONSECA – GUAJIRA

Enero 26 de 2015

Elaborado por Trabajadores afiliados a SINDESENA,
Representantes de trabajadores ante el COPASST Regional
Representante de trabajadores al COPASST Nacional
Durbin Montoya Cañola

Generalidades

- No se entregó ropa de trabajo ni elementos de protección personal a los trabajadores durante el 2015 incumpliendo las normas de SST que son de obligatorio cumplimiento PARA PROTEGER LOS TRABAJADORES
- No hay cafetería para trabajadores y aprendices en un departamento con graves problemas de desnutrición.
- Carece de zonas de recreación y áreas deportivas aprendices y trabajadores
- No existen puntos de hidratación para trabajadores y aprendices para prevenir la deshidratación
- No hay planta de tratamiento para el agua que se extrae de los pozos
- Las baterías sanitarias son insuficientes para trabajadores y aprendices
- No hay cafetería solo se tiene un kiosco con algunos mecatos insuficiente para 3000 aprendices y trabajadores
- Hay hacinamiento en algunas áreas y hasta en las carpas

Generalidades

- Indispensable comunicar una dependencia con otra mediante cubierta en zonas de circulación
- Deficiente la ejecución del programa de limpieza orden y aseo
- Dificultades con el manejo de residuos en algunas áreas
- No se tiene bodega para almacenamiento de materiales, insumos y equipos acorde con las normas establecidas
- No se tiene planta de procesamiento de alimentos en un departamento con altos índices de desnutrición infantil y mortalidad por desnutrición

Generalidades

- Parte de la formación profesional integral se desarrolla en carpas bajo los árboles de mango. Si Sofiaplus exige un ambiente para cada tecnología, su propio escenario para la formación ¿Cómo son caracterizados en sofiaplus?
- Aprendices sin medios de transporte para asistir a la formación
- No se tiene auditorio por lo tanto se convoca a los aprendices a inducción en carpas
- No se tiene responsable de SST en un Centro con 3 jornadas y 1000 aprendices por jornada
- Desde hace 18 años tienen la misma Directora Regional, cargo que más ha durado en el país... y todo sigue igual a cuando ingreso. ¿GESTIÓN?

Bancas sin ubicación y uso. Detrimento de recursos



Inducción en Carpas por carencia de auditorio





No hay local para el gimnasio y las máquinas son ubicadas en corredores. Los nuevos extintores se dejan desprolijos, sin ningún cuidado





Bodega sin cumplimiento de normas para almacenamiento de materiales




Puesto de trabajo sin cumplimiento de normas de ergonomía y sin posibilidad de salida ante emergencia porque se obstaculiza la salida, impresora sin dar de baja

Tasa sanitaria sin aislamiento, a los ojos de todos Unidades sanitarias sin separación, además de escasas



Cocineta, incumple la Resolución 2674, se obstaculiza entrada, puerta con chapa dañada




Almacenamiento inadecuado de elementos en la cocina, en muebles deteriorados



Riesgo eléctrico en cocina



Hacinamiento y sin posibilidad de salida ante una emergencia



Oficina de enlace, con espacio reducido, hacinados, sin lugar para ubicar equipos y sin mesas de trabajo





Oficina de enlace con cielo raso en mal estado

Así se tienen los equipos para formación en la oficina de enlace, hacinados y con un trabajador con bastantes riesgos: Locativos, eléctricos entre otros




Aire acondicionado con extraña conexión, pared con humedad




Oficina de enlace.. Riesgo locativo, eléctrico, hacinamiento




Oficina de bienestar con hacinamiento, sin privacidad para atención a los aprendices por parte de la psicóloga y el capellán, con riesgo ergonómico



Oficina de bienestar con hacinamiento, sin cumplimiento de normas para almacenamiento de equipos y ni puestos anti ergonómicos






Almacenamiento de elementos sin cumplimiento de normas establecidas para ello

Único espacio para recreación, sin coliseo cubierto y con gran déficit de alternativas para la práctica deportiva de los aprendices y trabajadores



Grietas en paredes de la biblioteca






Tomas en mal estado



Cambios de nivel sin demarcación



Demasiados equipos en una superficie induciendo posturas incorrectas




TV sin fijación que no implique riesgos para trabajadores y aprendices





Almacenamiento de inservibles en algunos espacios

Centro de confecciones próximo a remodelación



Puesto de trabajo de instructor ubicado en el área de circulación, cables en piso





Extintor en piso, riesgo locativo

Almacenamiento de equipos en piso sin cumplimiento de las normas



Puestos antiergonómicos



Riesgo locativo, cables en piso



Aprendices de tecnologías con registros calificados en improvisadas carpas



Formación de Tecnólogos con registro calificado en carpas. ¿Cómo se registra en Sophiaplus estos ambientes?



Con registro calificado cuentan las tecnologías que allí se imparten ¿Cómo hicieron para lograr registro?



Otro ambiente de formación




Vidrio en unidades sanitarias a punto de desprenderse



Almacenamiento de insumos sin observancia de las normas para ello, indispensable bodega



Tableros en zonas comunes




Panel solar con daño en el regulador por lo tanto no presta servicio alguno, fue concebido para un proyecto de vivienda familiar.

Se ha solicitado el mantenimiento sin respuesta a la fecha



¿Ambiente de formación? ¿Bodega? Con riesgo eléctrico



Laboratorio con riesgo eléctrico, sin señalización y otros





Escaleras sin barandas



Riesgo eléctrico y locativo

Almacenamiento de pipetas sin cumplimiento de las normas



Riesgo locativo y eléctrico





Riesgo eléctrico

Inservibles en espacio abierto donde hay circulación de aprendices y trabajadores



Ventanas y otros elementos en zonas comunes desprolijos





Sin señalización y en zonas comunes

Humedades en algunas paredes y desprendimiento de pared




Pequeña cafetería donde se comercializa solo mecato sin ninguna posibilidad de alimentos con los requerimientos nutricionales requeridos para los aprendices.

Delicado en un departamento con serios problemas de desnutrición

Incumplimiento de la Resolución 2674 de 2013







Puesto de trabajo en el cuarto de controles, con humedad, hacinamiento y con un trabajador expuesto a varios riesgos sin posibilidad de salida por obstaculización de la puerta, con materiales y extintores en piso



Cuarto de controles con hacinamiento, obstáculos en la puerta y extintores en piso

Cuarto de controles, almacén y Extintores almacenados inadecuadamente



SINDESENA EXIGE

INVERSIÓN EN LA GUAJIRA, ENTORNO LABORAL SALUDABLE, TRABAJO DIGNO, DECENTE Y SEGURO

Subdirectiva Guajira – Junta Nacional de SINDESENA