

SINDESENA LOGRA SOLUCIONES Y COMPROMISOS A PARTIR DE QUERELLA PREFERENTE EN LA REGIONAL VALLE – SEDE YUMBO TITÁN

A partir de los compromisos logrados de SINDESENA con el Ministerio del Trabajo, resultado de las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras, así como de las querellas; se atendió visita en Yumbo los días 21 y 22 de febrero del presente año.



Reunión de instalación

Asistieron entre otras personas, los representantes de la Dirección de Planeación, de la Dirección Administrativa y Financiera Grupo de Construcciones, del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General del SENA, representante de la ARL Positiva, Inspectora del Ministerio de Trabajo, de la Dirección Regional, del COPASST Regional, de SINDESENA Junta Nacional y de SINDESENA Subdirectiva VALLE.

1. En el seguimiento realizado, se identifica 6 ambientes que corresponden al CEAI convenidos con la empresa Celsia ya se encuentran terminados pero pendiente del mobiliario que corresponde a un convenio que existe entre la subdirección del Centro y la empresa privada.
2. Están terminados los baños y aún sin empezar ya presentan problemas los orinales de los baños de los hombres, también significa hay riesgo eléctrico así



mismo como un riesgo químico por manipulación no reglamentaria y almacenamiento de productos de aseo incorrectamente en la bodega.

3. En general falta demarcación, de señalización de vías, pasillos, gradas, parqueaderos entre otros, y adecuación de un espacio para instructores en cumplimiento de los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales y espacio para el consumo de alimentos de los aprendices, ya que estos últimos tienen que consumir los alimentos en condiciones poco dignas en el piso, no tienen un lugar adecuado ni con sillas o mesas diseñadas para este fin.
4. Hay riesgos locativos por terreno desigual o inestable las barandas faltantes que comunican los ambientes del CEAJ con el área práctica de construcción, la torre de alturas y espacios confinados.
5. En la edificación o el espacio para formación en espacios confinados que se inundan los pisos después de la lluvia, de igual manera existe un riesgo eléctrico el no tener las tapas necesarias los tomas para la conexión de equipos eléctricos.
6. El riesgo locativo también se hace evidente en el cuarto donde guardan los implementos para el trabajo en alturas o espacios confinados como arnés cascos guantes entre otras, adicional a esto esta misma edificación presenta un riesgo de colapso en la parte de arriba ya que cuenta con cuatro paredes que no están sostenidas entre sí por ningún muro o columna de amarre.
7. El aula que pertenece al Centro de Gestión Tecnológica de Servicios - CGTS, un ambiente de sistemas que ha tenido que irse evacuando poco a poco debido a las cubiertas y los canales que tiene, ya que han causado que se te desborden y generen filtraciones goteras en el ambiente de formación, esto causando el deterioro de los equipos y el mobiliario de allí.
8. En una de las locaciones establecidas para el centro de Diseño Tecnológico Industrial - CDTI, Las máquinas de coser se han almacenado de manera incorrecta en un espacio donde al momento de la visita se evidenció cómo estas máquinas estaban expuestas a las goteras, a la humedad y al mal almacenamiento que puede llevar a un deterioro y una pérdida de valor de estas.
9. Se evidencia un discomfort térmico en la mayoría de los ambientes donde no cuentan con un aire acondicionado acorde a la capacidad y uso de los ambientes, encontramos pocas baterías sanitarias que deben responder a la necesidad de todo el centro Yumbo Titán.
10. En el hangar que es otro de los espacios de la sede, encontramos tanques con combustible diésel que están siendo aprisionados por la pala de una

retroexcavadora, encontramos también, materiales expuestos al ambiente y riesgos eléctricos como un árbol que está elevando una cuerda eléctrica.

11. Hay un cementerio de vehículos de uso de los centros de la Regional Valle en el cual hoy hay un hábitat de serpientes, y debido a la lluvia vemos cómo se acentúan pozos por falta de desagües y que pueden generar vectores como el dengue.
12. Humedad en la mayoría de los ambientes, encontramos a lo largo del recorrido pisos con riesgo de caída donde hay una desigualdad, falta señalización, cinta antideslizante que si no se instala puede ocasionar caída y por ende el accidente de un trabajador o cualquier miembro de la comunidad educativa.

Con respecto a la querella interpuesta por la organización sindical, que se han avanzado en algunos temas como la baranda en el espacio asignado para el CDTI, el mismo espacio donde se encontraban las máquinas de coser y que en su momento fue uno de los hallazgos.

Ante los hallazgos realizados en esta visita y en compañía de las diferentes instancias de representación del SENA y de la Organización Sindical SINDESENA, se convoca a las y los subdirectores que convergen en este espacio para establecer compromisos de mejora de los hallazgos realizados, es así como cada uno de ellos se compromete a dar solución a las problemáticas y de esta manera buscar el fin de la querella, y con las áreas correspondientes de la Dirección General, con el seguimiento en mayo del presente año.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se demolerá esta construcción



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pisos irregulares y en mal estado



Almacenamiento de sustancias químicas sin observar las normas establecidas

COMPROMISOS REGIONAL VALLE SEDE YUMBO 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2024
CENTRO DE CEAI CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Reunión con CELSIA para estudiar las necesidades de dotación de mobiliario	Subdirección CEAI	11 de marzo de 2024
2	Montar en el plan de adquisiciones mensual la necesidad de la compra de los soportes que se requieren para el baño de las personas en condición de discapacidad	Subdirección CEAI	30 de Marzo de 2024
3	Demarcación de las áreas en la sede Yumbo	Subdirección CGTS	30 de Mayo 2024
4	Señalización de áreas	Subdirección CEAI	8 de Marzo de 2024
5	Solicitud de contratista para mantenimiento a planeación	Subdirección CEAI	Marzo 1 de 2024
6	Capacitación al personal de aseo para el manejo y almacenamiento de las sustancias químicas	Subdirección CEAI	29 de febrero de 2024
7	Verificación y adecuación del espacio reglamentario para almacenamiento temporal de sustancias químicas	Subdirección CEAI	29 de Febrero de 2024
8	Desde gestión ambiental se actualizará el proyecto y cotización para la adquisición de la estantería reglamentaria para almacenamiento de sustancias químicas a la Dirección de Planeación de la sede Yumbo Titán	Gestión Ambiental	8 de Marzo de 2024
9	Priorizar la asignación presupuestal para la estantería reglamentaria para el almacenamiento de sustancias químicas en la sede Yumbo Titán	Dirección de Planeación	22 de marzo de 2024
10	Reubicar el mobiliario del aula TICS y equipos porque no están en uso	Subdirección CGTS	15 de marzo de 2024

COMPROMISOS REGIONAL VALLE SEDE YUMBO TITÁN 22 DE FEBRERO DE 2024
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Seguimiento al mantenimiento y reparación del orinal que está dañado en los baños de CELSIA	Subdirección Centro de la Construcción	23 de febrero de 2024 primera visita Primera semana de marzo se cumple



2	Apoyar para llevar a cabo la demarcación de las instalaciones previa compra de la pintura por parte del Centro CEAI	Subdirección Centro de la Construcción	30 de mayo de 2024
3	Diagnóstico del estado de la cubierta de la bodega, ambientes de simulación, laboratorio de calibración, portería, aulas entre otras	Subdirección Centro de la Construcción	15 de marzo de 2024
4	Solicitar la adición de recursos conforme los resultados del diagnóstico del punto anterior, a la DAF Grupo de Construcciones con los soportes y la justificación correspondiente.	Subdirección Centro de la Construcción	5 de abril de 2024
5	Priorizar la asignación de recursos para el mantenimiento de la cubierta de la sede Yumbo Titan para el Centro de la Construcción, dependiendo de la solicitud enviada por la subdirección con los respectivos soportes	DAF Grupo de Construcciones	23 de abril de 2024
6	Construir muro de separación entre la vía y el Centro de entrenamiento de CELSIA	Subdirección Centro de la Construcción	30 de julio de 2024
7	Presentar alternativa de solución para las unidades sanitarias que deben quedar en los ambientes de simuladores	Subdirección Centro de la Construcción	5 de abril de 2024
8	Revisar alternativas para solucionar la filtración de agua en el ambiente de espacios confinados	Subdirección Centro de la Construcción	5 de abril de 2024
9	En caso de requerir sala de instructores se revisará el espacio en los ambientes de simulación	Subdirección Centro de la Construcción	Se cumplirá en la medida en que se genere la necesidad del servicio
10	Poner maya para el cerramiento contiguo a los baños	Subdirección Centro de la Construcción	30 de Junio 2024
11	Ubicación de soportes en los baños para papel higiénico y toallas	Subdirección Centro de la Construcción	15 de marzo de 2024
12	Reubicar los equipos que están expuestos a la humedad en la casa	Subdirección Centro de la Construcción	30 de julio de 2024
13	Suministrar a SINDESENA Valle el informe con las evidencias de la disposición del material (Alquitrán) conforme requerimientos de la CVC	Subdirección Centro de la Construcción	22 de febrero de 2024
14	Destinar espacio para el consumo de alimentos para los aprendices, en la medida en que se habilite los espacios con el Centro de entrenamiento CELSIA	Subdirección Centro de la Construcción	15 de marzo de 2024



15	Alistar el piso en las áreas de la cafetería	Subdirección Centro de la Construcción	Entre julio y agosto de 2024
16	Hacer visita para definir el alcance del diagnóstico de las condiciones eléctricas de la sede Yumbo	Subdirección CEAI	4 de marzo
17	Gestión con la ESPY (Empresa de Servicios públicos de Yumbo) para la poda de la rama del árbol	Subdirección Centro de la Construcción	15 de marzo de 2024
18	Coordinar con CDTI la instalación del aire acondicionado en los ambientes TICS segundo piso	Subdirección Centro de la Construcción	30 de marzo de 2024
19	Cambiar las luminarias en la sala de instructores	Subdirección Centro de la Construcción	30 de marzo de 2024
20	Desmante del muro de la bodega de espacios confinados y el día de hoy delimitar el espacio	Subdirección Centro de la Construcción	15 de marzo de 2024
21	El director Regional llevará a cabo la gestión para concertar reunión con el alcalde de Yumbo y el Director General para presentar el proyecto de construcción para la sede	Dirección Regional	30 de marzo de 2024
22	Enviar informe de la visita con las recomendaciones	ARL POSITIVA	15 de marzo de 2024
23	Seguimiento y apoyo permanente a la implementación del plan de trabajo en la sede Yumbo Titán	Grupo de SST	A partir de hoy

COMPROMISOS REGIONAL VALLE SEDE YUMBO 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2024
CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL CDTI

	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Diagnosticar las máquinas de confección y en caso de requerir recursos para el mantenimiento se debe hacer la solicitud a la Dirección de Planeación con visto bueno de formación o en su defecto darlas de baja. Dependiendo del diagnóstico reubicar las máquinas	Subdirección CDTI	8 de marzo de 2024
2	Entregar acta con el operador para el proceso de chatarrización de los buses del CDTI	Subdirección CDTI	30 de marzo de 2024

SINDESENA

SINDICATO DEL SENA



Se tienen estudios y diseños para la construcción de la obra nueva en la sede Yumbo Titán, por tanto, se requiere que el Director Regional con los subdirectores continúe con el proceso ante la Dirección General para que la obra quede priorizada, y con la respectiva administración municipal. Proceso que estaremos acompañando hasta tanto se tenga la obra culminada.

Es fundamental definir un responsable de la administración de la sede porque se diluyen responsabilidades entre varios Centros y no es práctico al momento de responder.

Para SINDESENA lo que se requiere es una solución de fondo con la construcción de la obra que ya tiene licencia, eso sí de manera rápida.

**EXIGIMOS SOLUCIONES DEFINITIVAS A LAS
PROBLEMÁTICAS EN LA SEDE YUMBO TITÁN**

**CONDICIONES DIGNAS DECENTES Y SEGURAS PARA LOS
APRENDICES Y TRABAJADORES**

**SINDESENA
SUBDIRECTIVA VALLE- JUNTA NACIONAL**

Santiago de Cali, 1 de marzo de 2024