

# **INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

## **- Subcomisión Laboral -**

### **HALLAZGOS**

### **CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA**

# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - GANADERIA



Cielo falso de las aulas en mal estado



Nidos de avispas en las aulas de clases



# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - GANADERIA



Baños de los aprendices en mal estado



Canaleta de desagües sin la rejilla correspondiente.



# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - GANADERIA



Paredes agrietadas en las aulas de clases.



Tapas de cajas de desagües en mal estado.




# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - GANADERIA



Rejillas del área de ordeño en mal estado.



Cables eléctricos expuestos al contacto de los aprendices, además sin tapa de protección.



# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - GANADERIA



Puertas en mal estado.



Cables a la intemperie y sin tubos de protección.



# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - GANADERIA



Ventanas sin los vidrios correspondientes.



Paredes agrietadas y cielo falso en mal estado en aulas de clases.



# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - GANADERIA



Paredes agrietadas en bodega de insumos.



Andenes en mal estado.



# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - GRANJA



Andenes en mal estado.



Paredes y techos en mal estado.



# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – GRANJA



Tejas del techo de las aulas Gestión ambiental, con riesgo de caída. (ya se han caído varias ocasionando accidentes).



Cielo falso y techo con goteras y deteriorado.



## HALLAZGOS

# CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – GRANJA



Baños granja en malas condiciones



Baños de granja con lockers y baños compartiendo el mismo espacio. Motocicletas parqueadas en las vías de circulación que debieran estar despejadas.



## HALLAZGOS

# CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – GRANJA



Bodegas de almacenamiento de insumos en mal estado. Elementos sin estibas y sin demarcación.



Aulas de clases de ganadería con paredes agrietadas.



## HALLAZGOS

# CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – GRANJA



Riesgo Eléctrico: Cajas de interruptores expuestas al contacto humano.



Riesgo Eléctrico: Desorganización de cableado eléctrico. No están canalizados. No cumple RETIE.



# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – GRANJA



Paredes agrietadas, con posibilidad al colapso.



Peligro de caída de objetos: Techos de bodega en mal estado.



## HALLAZGOS

# CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – OFICINAS



Riesgo de caídas: Superficies de tránsito peatonal irregulares presentan protuberancias. Zonas peatonales en mal estado.




Riesgo de caídas: Andenes fracturados e incompletos, tubería expuesta a rupturas.



# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – OFICINAS



Tubería expuesta a ruptura.



Baños en mal estado.



## HALLAZGOS

# CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – TALLERES



Equipos de soldadura y compresores en malas condiciones de almacenamiento.



Gabinetes se sistema contraincendio sin los elementos y sin mangueras. Completamente vacías.



## HALLAZGOS

# CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – TALLERES



Riesgo Eléctrico: Cabinas eléctricas expuestas y sin las condiciones establecidas por normatividad RETIE.



Riesgo Biológico y Riesgo de Caídas: Cajas de desagües de aguas lluvias tapadas permitiendo la acumulación de ellas y facilitando proliferación de sancudos. Además no está tapada con rejilla presentando peligro de caídas.



**Riesgo Biológico:** En los restaurantes circula mucha mosca, incentivadas por las labores agrícolas de alrededor. Se ha presentado situaciones de caer moscas en la comida.

### INFRAESTRUCTURA - ESPACIOS DE FORMACIÓN

En este componente se describen las condiciones físicas de los espacios de formación comunes a los trabajadores y estudiantes del programa de formación. Se considera que de acuerdo a la especialidad los espacios de formación pueden ser diferentes o también coincidir en parte o totalmente. Si los espacios son los mismos a diferentes programas no tiene que repetirse la información.

Requerimientos de área, confort térmico, visual y auditivo, mesas suficientes, sillas suficientes, son ergonómicas, el taller simula el mundo del trabajo, dotación de máquinas y herramienta es suficiente, materiales de formación oportunos, y en calidad y cantidad suficiente, Señalización y guardas de seguridad en el taller y en los equipos.



# HALLAZGOS

## CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – TALLERES

AREA DE TRABAJO O DE FORMACION (TALLER-AULA-LABORATORIO)	PROGRAMA DE FORMACION	NÚMERO DE FICHA	NIVEL (TÉCNICO, TECNÓLOGO U OTRO)	CONFORT TERMICO (B,R,M)	CONFORT AUDITIVO (B,R,M)	ILUMINACIÓN (B,R,M)	MESAS ADECUADAS				SILLAS ADECUADAS				HACINAMIENTO (2.3 - 2.5 M2 X ESTUDIANTE O TRABAJADOR)	ESTADO LOCATIVO (B,R,M)					OBSERVACIONES GENERALES (SI SE REQUIERE DESCRIBA LAS OBSERVACIONES DEL REGISTRO)
							# REQUERIDO PARA LA FORMACION	# DE BUENAS	# DE REGULARES	# DE MALAS	# REQUERIDO PARA LA FORMACION	# DE BUENAS	# DE REGULARES	# DE MALAS		ESPACIO REDUCIDO (SI, NO)	TECHOS	PAREDES	PISOS	PUERTAS	
Aula y taller	Entrenamiento deportivo	958675	tecnólogo	NO TIENE	R	R	05	04	01	-	26	24	2	0	NO	R	B	R	B	R	Al Gimnasio se invirtió en la restauración de los equipos
Taller	Tecnología en electromecánica	1198523	Tecnólogo	NO TIENE	R	M	08	04	04	0	30	18	10	2	SI	M	R	R	R	M	Las aulas son muy antiguas
Aula	Tecnología en procesamiento de alimentos	1132489	Tecnólogo	R	B	B	12	12	0	0	27	27	0	0	NO	B	B	B	B	B	El aire acondicionado está en mal estado y hace mucho ruido cuando lo prenden
Aula	Gestión de empresas Agropecuarias	1022081	Tecnólogo	NO TIENE	R	M	10	4	2	4	29	24	4	1	NO	M	R	R	M	M	Las aulas son muy viejas
Taller	Tecnólogo en Procesamiento de alimentos	1025698 1025710	Tecnólogo	R	R	R	No aplica				No aplica				No aplica	B	B	M	R	B	La temperatura de los talleres es muy alta
Aula	Tecnólogo en control Ambiental	958703	Tecnólogo	R	B	B	12	11	1	0	29	25	2	2	NO	B	B	B	B	B	Instalaciones nueva
Aula	Tecnólogo en control Ambiental	1241588 958705 1022726	Tecnólogo	M	B	B	13	10	2	1	32	32	0	0	NO	B	B	B	B	B	Instalaciones nuevas
Aula	Control de calidad en alimentos	956618	Tecnólogo	R	R	B	11	11	0	0	33	28	5	0	SI	B	B	B	B	B	Hay problemas en las instalaciones eléctricas
Aula	Tecnólogo en producción Agrícola	1132954	Tecnólogo	M	R	M	13	7	4	2	29	25	4	0	NO	M	M	R	M	R	
Aula	Tecnólogo en Control Ambiental	1022726	Tecnólogo	R	B	B	10	9	1	0	31	27	2	2	NO	B	B	B	B	B	No hay servicio de red
Aula	Tecnólogo en Gestión de Empresas Agropecuarias	1132472 1132475 113536036	Tecnólogo	M	R	R	10	7	2	1	28	25	3	0	NO	R	M	R	M	M	No hay servicio de internet